

ANEXO XIII



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Municipalidad de: **SAN MIGUEL**
 N° de Expediente: 2521-2022
 N° de Acta : 136-2022
 Fecha : 08.04.2022
 N° de Revisión : **2da REVISION ANTEPROYECTO MULTIFAMILIAR VIS**

ACTA DE VERIFICACIÓN Y DICTAMEN- EDIFICACIÓN

RESIDENCIAL CAPRI

Llenar con letra de imprenta y marcar con X lo que corresponda

1. DELEGADOS ASISTENTES

Representantes	Fecha	Apellidos y Nombres	N° Registro CAP/CIP	Firma
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA	08/04/2022	ANGULO VARGAS, JORGE OMAR HUMBERTO	161828	
DELEGADO ARQUITECTO- CAP	08/04/2022	SAITO OKADA, SERGIO MANUEL	4102	
DELEGADO ARQUITECTO- CAP	08/04/2022	GAMBOA GRANDE, YOLANDA	10718	
DELEGADO INGENIERO CIVIL- CIP				
DELEGADO INGENIERO SANITARIO- CIP				
DELEGADO INGENIERO ELECTRICO O ELECTROMECANICO - CIP				
DELEGADO AD-HOC DEL MINISTERIO DE CULTURA - MC (*)				
DELEGADO AD-HOC DEL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED (**)				
DELEGADO AD-HOC DEL SERVICIO GENERAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP (**)				

(*) Debe emitir opinión favorable para su aprobación. (**) Sólo emite opinión / O entidad que haga sus veces:

N° DE REPRESENTANTES ASISTENTES A LA SESIÓN DE VERIFICACIÓN: **3**

2. RESUMEN DE DICTAMEN: (Marcar con X lo que corresponda)

DICTAMEN	ARQUITECTURA	ESTRUCTURAS	INST. SANITARIAS	INST. ELÉCTRICAS
CONFORME	X			
NO CONFORME				
CONFORME CON OBSERVACIONES (1)				

(1) APLICABLE PARA PROYECTOS EN MODALIDADES C Y D, EN EL CASO DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA SOLO SE EMITE EL DICTAMEN EN LOS TERMINOS CONFORME Y NO CONFORME.

EXPEDIENTE N°2521-2022, ANTEPROYECTO MULTIFAMILIAR VIS: 2da REVISION - MODALIDAD "C"

ARQUITECTURA

DICTAMEN: CONFORME

PARA EL PROYECTO DEBERÁ CONSIDERAR:

- REVISAR TODAS LAS ÁREAS TECHADAS SEGÚN NORMA RNE G.040 Y CORREGIR EN EL CUADRO DE LA LÁMINA U, MD Y FUE.
- PRESENTAR EL SUSTENTO DE ÁREAS TECHADAS EN LA MD MEDIANTE POLIGONALES Y AREAS COLOREADAS.
- COMPLETAR O CORREGIR DATOS NORMATIVOS Y RESULTANTES DEL PROYECTO: INCLUIR EL COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN, EL PARÁMETRO DE ESTACIONAMIENTOS DE AUTOS Y DE BICICLETAS; Y OTROS INDICADOS.
- CORREGIR LA LEYENDA DE ALTURAS DE EDIFICACIÓN
- VERIFICAR QUE EL POZO Y PIT DEL MONTA AUTOS COINCIDA CON LO INDICADO EN LA FICHA TÉCNICA ADJUNTADA.
- IDENTIFICAR TODOS LOS DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DE MONTANTES DE INSTALACIONES.
- CORREGIR UBICACIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA EN EJES 2-E EN SÓTANO 3, SACAR A LA CIRCULACIÓN COMÚN.
- ATENDER LAS NOTAS EN PLANOS



4. CERTIFICACIÓN DE ACTA:

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA CERTIFICA QUE EL CONTENIDO DE ESTA ACTA REFLEJA LA REALIDAD DE LO OCURRIDO EN LA SESIÓN, REQUIRIENDO SE INCLUYA LA PRESENTE EN EL LIBRO DE ACTAS. LOS DELEGADOS FIRMAN EL ACTA DEBIDAMENTE LLENADA, LUEGO DE SU LECTURA Y APROBACION.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

Ing. JORGE OMAR HUMBERTO ÁNGULO VARGAS
SUBGERENTE

Firma y sello del Presidente de la Comisión Técnica

08/04/2022

Fecha